



COMUNE DI PRATOLA SERRA AVELLINO

SETTORE TECNICO

Via G. Picardo n. 31 - Telef. n. 0825/967816 - Fax n. 0825/967815

www.pratolaserra.gov.it

 **COMUNE DI PRATOLA SERRA**
Provincia di Avellino
Prot. 0002308 in Partenza del 02-05-2017
Destinatario: FINAUTO BENEVENTO
Ufficio Assegnatario: UFFICIO TECNICO

ORDINANZA n. 13/2017

Al sig. **Antonio BENEVENTO**
Legale rappresentante della **G. BENEVENTO FINAUTO S.P.A.**
S.S. 7 Km 304+450
83039 Pratola Serra (AV)

OGGETTO: RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che dal sopralluogo effettuato in data 28/09/2016, dall'arch. Pasquale CAPONE (tecnico comunale) accompagnato dall'agente di Polizia Locale Carmelina PACE PARRELLA alla S.S. 7 presso il relitto stradale censito in Catasto al Foglio n. 10 Particella n. 1170, è emerso che sono state eseguite opere in assenza dei titoli abilitativi necessari, così descritte nel verbale di sopralluogo:

“Sulla Part.lla 1170 del Foglio 10, a ridosso del fabbricato presente sulla Part.lla 1191, sono stati posizionati pozzetti prefabbricati in cemento (90x90cm, h=80cm) che hanno alterato lo stato dei luoghi. Nel dettaglio i pozzetti sono collocati per file parallele; ogni fila si compone di n. 3 pozzetti sovrapposti; sulla sommità dei pozzetti è presente uno strato di calcestruzzo di circa 30 cm.”;

CHE in data 12/01/2017, prot. n. 187, il sig. Antonio BENEVENTO, in qualità di legale rappresentante della società G. BENEVENTO FINAUTO S.P.A., è stato diffidato a ripristinare lo stato dei luoghi entro quindici (15) giorni dalla notifica della diffida avvenuta in data 13/01/2017;

CHE da accertamenti eseguiti dall'U.T.C., nella persona dell'arch. Pasquale CAPONE, è stato verificato che non è stato ripristinato lo stato dei luoghi del relitto stradale censito in Catasto al Foglio n. 10 Particella n. 1170;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 e succ.mod. ed integr.;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 e succ.mod. ed integr.;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed integr.;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1425 del 29/03/2016 con il quale il sottoscritto geom. Antonello PESA veniva designato Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO l'art. 107 del D.to Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,

ORDINA

Al sig. Antonio BENEVENTO, nato ad Avellino il 09/03/1937 e residente a Monteforte Irpino (AV) alla Via Molinelle n. 6, C.F.: BNV NTN 37C09 A509C, in qualità di legale rappresentante della società G. BENEVENTO FINAUTO S.P.A. con sede legale in Napoli alla via Melisurgo n. 4

e sede operativa in Pratola Serra (AV) alla S.S. 7 Km 304+450, proprietaria del relitto stradale censito in Catasto al Foglio n. 10 Particella n. 1170, **di ripristinare lo stato dei luoghi.**

DISPONE

1. **La notifica** del presente provvedimento al sig. Antonio BENEVENTO, C.F.: BNV NTN 37C09 A509C, come innanzi generalizzato;
2. **La trasmissione** di copia del presente atto, per quanto di competenza, al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, all'Autorità Giudiziaria, al Presidente della Giunta Regionale;

COMUNICA

CHE il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e succ. mod. ed integr.

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, *terzo comma*, della legge n. 241/90 che il responsabile del procedimento è l'arch. Pasquale CAPONE, telef. n. 0825/967816.

AVVERTE infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, *quarto comma*, della legge n. 241/90 e succ. mod. ed integr., che contro la presente Ordinanza è ammesso, ai sensi degli artt. 7-13-29 e 133, *comma 1* lett.f), del D.to Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Salerno, nei termini di 60 (*sessanta*) giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale li 02/05/2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO:

Geom. Antonello PESA